

# АВТОМАЙСТЕРНЯ

СУЧАСНА

КВ № 8135

№ 7(10)2005

ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

«ЗіпАВТО – Ваш партнер»  
с. 10

Наука об оружии (2).  
Правильный уход,  
техническое обслуживание  
и ремонт пульверизаторов  
с. 15

Common Rail  
в автомобильном  
сервисе (4)  
с. 22

Мийки фарбувальних  
пістолетів: важлива  
частина цілого с. 24

Ретардеры (1) – тормоза  
длительного действия  
с. 35

Обслуживание  
автомобильных  
покрышек (1)  
с. 36

КОЛОРИН

Вітає Вас з  
Новим роком!



КОЛОРИН

ШПАКЛІВКИ ■ ГРУНТОВКИ ■ АЛКІД, АВТОЕМАЛЬ ВИСОКОГО ГЛЯНЦЮ  
АКРИЛ, АВТОЕМАЛЬ ВИСОКОГО ГЛЯНЦЮ ■ МЕТАЛІК  
АКРИЛОВІ ДВОКОМПОНЕНТНІ ПРОЗОРІ АВТОЛАКИ

# НАУКА ОБ «ОРУЖИИ» (2)

## Правильный уход, техническое обслуживание и ремонт пульверизаторов

Дефектные покрытия нередко являются результатом плохого обслуживания или неправильного использования пульверизаторов. Как и любой другой инструмент, они нуждаются в уходе. Для того чтобы определить, на что должен обращать внимание маляр-профессионал и что он должен делать для безупречной работы покрасочного оборудования, мы обратились к флагману на рынке пульверизаторов. Ральф Зайтер, технический специалист производителя пульверизаторов SATA в г. Корнвестхайм (Германия), поделился с нами своими рекомендациями.

### Устранение неполадок пульверизаторов

Много неисправностей пистолета проявляются в его специфической работе. Каковы причины того или иного «поведения» пистолета



Фото 1



Фото 2  
и как устранить неполадки мы узнали у специалистов сервисного центра SATA.

### «Тюнинг» компрессора

Постоянно выдуваемый конденсат (вода, водомасляная эмульсия) устраняется с помощью сушилки сухим воздухом. При покупке необходимо брать во внимание размеры и место установки (обычно перед выравнивателем давления). Необходимо также установить влагоотделитель.

Не помешает также проверить производительность компрессора: низкая производительность увеличивает длительность и этим

**SATA**




Фото 3. Одни бананы? Если факел имеет такую форму, краскопульт нуждается в ремонте. Если «банан» выкрайлен влевую сторону, заглушено одно из отверстий на «рогах» воздушной головки. Если же вправую сторону – виноват маляр: установлено неправильное распылительное сопло, высокая вязкость краски или низкое давление воздуха

ведет к повышению температуры воздуха и повышенному образованию конденсата.

Кроме этого очень сильно увеличивается температура сжатого воздуха, и возникают проблемы с конденсатом в трубопроводной сети. Если это наблюдается и на холодных участках, то нельзя будет избежать проблем коррозии в каналах. Последствия говорят сами за себя!

Чтобы наверняка застраховаться от вышеупомянутых проблем, технический специалист SATA Зайтер рекомендует уста-

### Дефекты пульверизаторов

ДЕФЕКТ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пистолет протекает (Фото 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>распылительное сопло неплотно закручено;</li> <li>игла или распылительное сопло загрязнены, мусор в распылительном сопле;</li> <li>игла или сопло повреждены.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>затянуть с помощью ключа;</li> <li>снять и промыть иглу и сопло;</li> <li>заменить дюзу.</li> </ul>
Краска вытекает через иглу (салник иглы) (Фото 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>уплотнитель дозирующей иглы с дефектами или отсутствует;</li> <li>салник слишком туго затянут;</li> <li>повреждена пружина;</li> <li>регулировочный винт подачи красящего вещества слишком выкручен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>заменить комплект уплотнителей для иглы;</li> <li>заменить сальник / уплотнитель;</li> <li>заменить пружину;</li> <li>проводить настройку пистолета.</li> </ul>
Происходит распыление в исходном состоянии	<ul style="list-style-type: none"> <li>сломаны затвор или пружина клапана;</li> <li>утруднено движение стержня;</li> <li>износился уплотнительный пакет штапора воздушного канала.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>замена деталей;</li> <li>промыть растворителем, слегка смазать смазкой;</li> <li>заменить уплотнительный пакет.</li> </ul>
Отсутствует подача материала	<ul style="list-style-type: none"> <li>винт подачи материала закручен до упора;</li> <li>сопло засорено;</li> <li>забито отверстие в бачке для поступления воздуха.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>откорректировать положение винта;</li> <li>прочистить дюзу, в случае необходимости заменить ее;</li> <li>прочистить отверстие в бачке.</li> </ul>
Краска бурлит в бачке	<ul style="list-style-type: none"> <li>Воздух проходит с канала подачи материала в бачок: покрасочное сопло неплотно закручено. Воздушная головка не полностью накручена, засорен воздушный канал, повреждена дюза или резьба, куда она устанавливается.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>соответствующие детали плотно зажать, очистить или заменить.</li> </ul>

## Недостатки в результатах распыления

ФОРМА ФАКЕЛА	ОТКЛОНЕНІЯ	УСТРАНЕНИЕ
Серповидный факел	• загрязнено одно из отверстий на «рогах» воздушной головки	• отверстие промыть растворителем и прочистить специальной иглой или заменить дюзу
Каплевидная или овальная струя, факел смещен в одну сторону	• засорено покрасочное сопло или канал подачи воздуха	• воздушную головку повернуть на 180°, если это не поможет, прочистить с помощью набора для чистки или заменить части
Струя пульсирует, неравномерная	• недостаточно материала в бачке или бачок засорен; • покрасочное сопло неплотно сидит; • уплотнитель для иглы с дефектом; • дюза засорена или повреждена.	• залить материал, прочистить отверстие в бачке для воздуха; • затянуть покрасочное сопло; • заменить уплотнитель иглы; • очистить детали или заменить их.
Неодинаковые капли при распылении	• неоптимальное позиционирование иглы и дюзы; • убывание воздуха во время начальной фазы движения спускового рычага; • шток воздушного канала засорен или поврежден.	• установить дюзу в правильное положение, надпись в верхней части; • заменить дюзу; • прочистить или поменять запчасти.
Коническая форма факела с одной стороны	• среднее отверстие для подачи воздуха воздушной головки или распылительного сопла загрязнено или деформировано	• тщательно прочистить или заменить дюзу

новить комбинированный фильтр. Например, двухступенчатый фильтр SATA 0/344 имеет все необходимые характеристики для подачи чистого воздуха: тонкость очистки – 0,01 мкм, быстросъемные фильтрующие элементы, автоматическое отделение конденсата, отображение разницы давления для контроля



Фото 4. Здесь в любом случае нужно переделывать: такие кратеры образуются от попадания микроскопических инородных частиц, силикона или масла

фильтров и т.д.

Фильтр функционирует следующим образом: на первом этапе в циклонном сепараторе отделяются частицы масла, влаги, и грязи и в фильтре с бронзовым порошком воздух освобождается от взвешенных частиц величиной до 5 мкм. На втором этапе сменился фильтр тонкой очистки с микроволокном удаляет остальные взвешенные частицы до 0,01 мкм. Тот, кто пользуется защитными масками с принудительной вентиляцией, может на третьем этапе применять фильтр с активированным углем. Для того чтобы фильтр служил

надежно на протяжении долгого времени его необходимо регулярно обслуживать. Например, если показания входного и выходного давления отличаются больше, чем на 1 бар, нужна ревизия: следует протереть циклонный сепаратор и бронзовый фильтр уайтспиритом и продуть в направлении с внутренней стороны на внешнюю [SATA рекомендует менять эти элементы после двух чисток]. Соответственно нужно заменить фильтры с микроволокном. Необходимо также проверить функциональность влагоотводителя.



Фото 5. Воздух со шланга подачи

### Практические рекомендации

Для того чтобы определить, почему возникают силиконовые кратеры, капли масла и частицы грязи, нанесите на чистые стекло, жесть или пластик:

- а) лак с емкости;
- б) с пульверизатора;

Фото 7. Эффективные комбинированные фильтры не пропускают частицы размером до 0,01 мкм. Если разница между входящим и выходящим давлением больше 1 бара, фильтр нуждается в ремонте. Бронзовый фильтр можно восстановить, фильтр из микроволокон (справа) просто выбрасывают.



Если в трех случаях будут загрязнения, то они точно попадают из окружающей среды.

Если видны кратеры в случаях б) и в), то проблема в пистолете (плохая смазка), в шланге подачи воздуха (материал, из которого сделан шланг, содержит силикон) или в компрессоре.

Вячеслав Кмецинский  
Андрей Романченко  
ПП «Русин-2002»



Фото 6. Ральф Зайтер испытывает пистолет, который был принят на сервисное обслуживание

Фото 5